


### LÉGENDE

#### ÉCHANTILLONS DES MSCA

- Matériau ne contenant pas d'amiante
- Matériau ne contenant pas d'amiante

#### ÉCHANTILLONS DES PSCP

- Peinture ne contenant pas de plomb
- Peinture contenant du plomb



École Laurendeau-Dunton | 1515, rue Rancourt, Montréal (Lasalle) | REZ-DE-CHAUSSÉE

\*\*NOTES IMPORTANTES : LE PLAN N'EST PAS À L'ÉCHELLE, IL DOIT ÊTRE IMPRIMÉ EN COULEUR, ET N'EST QU'UNE REPRÉSENTATION APPROXIMATIVE DES CONDITIONS EXISTANTES QUI DOIVENT ÊTRE VALIDÉES SUR PLACE.\*\*

NO. DE PROJET : 23-0650-00

Date de l'inspection : 2023-10-11

Inspecté par : Jimmy Filion

LÉGENDE

ÉCHANTILLONS DES MSCA

- Matériau ne contenant pas d'amiante
- Matériau ne contenant pas d'amiante


ÉCHANTILLONS DES PSCP

- Peinture ne contenant pas de plomb
- Peinture contenant du plomb

NO. DE PROJET : 23-0650-00

Date de l'inspection : 2023-10-11

Inspecté par : Jimmy Filion



École Laurendeau-Dunton | 1515, rue Rancourt, Montréal (Lasalle) | NIVEAU 2

\*\*NOTES IMPORTANTES : LE PLAN N'EST PAS À L'ÉCHELLE, IL DOIT ÊTRE IMPRIMÉ EN COULEUR, ET N'EST QU'UNE REPRÉSENTATION APPROXIMATIVE DES CONDITIONS EXISTANTES QUI DOIVENT ÊTRE VALIDÉES SUR PLACE.\*\*


LÉGENDE

ÉCHANTILLONS DES MSCA

- Matériau ne contenant pas d'amiante
- Matériau ne contenant pas d'amiante

ÉCHANTILLONS DES PSCP

- Peinture ne contenant pas de plomb
- Peinture contenant du plomb



École Laurendeau-Dunton | 1515, rue Rancourt, Montréal (Lasalle) | EXTÉRIEUR

\*\*NOTES IMPORTANTES : LE PLAN N'EST PAS À L'ÉCHELLE, IL DOIT ÊTRE IMPRIMÉ EN COULEUR, ET N'EST QU'UNE REPRÉSENTATION APPROXIMATIVE DES CONDITIONS EXISTANTES QUI DOIVENT ÊTRE VALIDÉES SUR PLACE.\*\*

NO. DE PROJET : 23-0650-00

Date de l'inspection : 2023-10-11

Inspecté par : Jimmy Filion