


RÉFECTION DES SALLES DE BANQUET DU CENTRE COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL D'OUTREMONT

999 Ave McEachran, Outremont, QC H2V 3E6

No. D'APPEL D'OFFRES : 2575-AOP-TRV10

No. PROJET : 25016



ENVERGURE DES TRAVAUX :

RÉFECTION DES PLANCHERS, DE LA PEINTURE,
REPLACEMENT DES LUMINAIRES ET DES STORES DES
SALLES DE BANQUET DE CENTRE COMMUNAUTAIRE
INTERGÉNÉRATIONNEL D'OUTREMONT

LISTE DES DESSINS :

ÉMIS	NUMÉRO	TITRE	RÉVISION
SÉRIE 000 - GÉNÉRAL			
✓	A-000	PAGE TITRE - LISTE DES DESSINS	RÉV. 00
✓	A-001	PHOTOS DE L'EXISTANT	RÉV. 00
SÉRIE 150 - PLANS DES FINIS			
✓	A-150	PLAN DES FINIS NIVEAU ESTRADE EXISTANT/DÉMO ET NOUVEAU	RÉV. 00
SÉRIE 200 - PLANS DE PLAFOND RÉFLÉCHI			
✓	A-200	PLAN DE PLAFOND RÉFLÉCHI NIVEAU ESTRADE EXISTANT/DÉMOLITION ET NOUVEAU	RÉV. 00
SÉRIE 700 - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR			
✓	A-700	ÉLÉVATIONS INTÉRIEURES DE LA SALLE DE BANQUET ET DE LA GARDERIE / SALLE D'ARTS PLASTIQUES	RÉV. 00


"TOUS DROITS RÉSERVÉS 2025"
SALEM ARCHITECTURE

SCEAU :



L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES
LES COTES, DIMENSIONS ET INDICATIONS AUX PLANS.
LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE PRISES
DIRECTEMENT SUR CE DESSIN À L'AIDE D'UNE
ÉCHELLE.
TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE
SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS AVANT LE DÉBUT
DES TRAVAUX.

PLAN CLÉ :



01	2025.07.03	ÉMIS POUR SOUMISSION
No.	DATE	RÉVISIONS

CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR CONSTRUCTION

SEULS LES DOCUMENTS "ÉMIS POUR CONSTRUCTION" SCÉLLÉS ET
SIGNÉS PAR L'ARCHITECTE POURRONT ÊTRE UTILISÉS POUR
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

ARCHITECTE :

**SALEM
ARCHITECTURE**

Jad Salem, architecte jad@salem.archi
www.salemarchitecture.ca
5056 Chemin de la Côte-des-Neiges,
Montréal, Qc. Suite 202
t : (514) 836-1810

PROJET :

RÉFECTION DES SALLES DE BANQUET DU
CENTRE COMMUNAUTAIRE
INTERGÉNÉRATIONNEL D'OUTREMONT (CCI)

999 AVE. MCEACHRAN,
OUTREMONT QC. H2V 3E6

TITRE DE LA PAGE :


**PAGE TITRE
LISTE DES DESSINS**

Conçu par : JS	Échelle : TEL QU'INDIQUÉ	Dossier : 25016
Dessiné par : MDB	No de Dossier du Client :	No de Page : A-000
Vérifié par : JS	Date : JUN 2025	Émission :

009 PASSERELLE



TRANSITION ENTRE LA CÉRAMIQUE CONSERVÉE ET LE BOIS D'INGÉNIEUR EXISTANT À RECOUVRIR. LES DEUX FINIS EXISTANTS SONT AU MÊME NIVEAU. PRÉVOIR NOUVELLE MOULURE DE FINITION MF2 ENTRE LE NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER ET LA CÉRAMIQUE EXISTANTE CONSERVÉE.




PLINTE MURALE DE BOIS EXISTANTE À RETIRER



LARGE JOINT ENTRE BASE MÉTALLIQUE DU GARDE-CORPS ET PLANCHER DE BOIS D'INGÉNIEUR. PRÉVOIR LA MOULURE DE FINITION MF1 ENTRE LE NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER ET LA BASE MÉTALLIQUE DU GARDE-CORPS EXISTANT.



LARGE JOINT ENTRE BASE MÉTALLIQUE DU GARDE-CORPS ET PLANCHER DE BOIS D'INGÉNIEUR. PRÉVOIR MOULURE DE FINITION MF1 ENTRE LE NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER ET LA BASE MÉTALLIQUE DU GARDE-CORPS EXISTANT.



TRANSITION ENTRE LA CÉRAMIQUE CONSERVÉE ET LE BOIS D'INGÉNIEUR EXISTANT À RECOUVRIR. LES DEUX FINIS EXISTANTS SONT AU MÊME NIVEAU. PRÉVOIR NOUVELLE MOULURE DE FINITION MF2 ENTRE LE NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER ET LA CÉRAMIQUE EXISTANTE CONSERVÉE.

225.1 À 225.4 SALLES DE BANQUET



TRANSITION ENTRE LA CÉRAMIQUE CONSERVÉE ET LE BOIS D'INGÉNIEUR EXISTANT À RECOUVRIR. LES DEUX FINIS EXISTANTS SONT AU MÊME NIVEAU. PRÉVOIR NOUVELLE MOULURE DE FINITION MF2 ENTRE LE NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER ET LA CÉRAMIQUE EXISTANTE CONSERVÉE.




PLINTE MURALE DE BOIS EXISTANTE À RETIRER



LARGE JOINT ENTRE BASE MÉTALLIQUE DU GARDE-CORPS ET PLANCHER DE BOIS D'INGÉNIEUR. PRÉVOIR LA MOULURE DE FINITION MF1 ENTRE LE NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER ET LA BASE MÉTALLIQUE DU GARDE-CORPS EXISTANT.



LARGE JOINT ENTRE BASE MÉTALLIQUE DU GARDE-CORPS ET PLANCHER DE BOIS D'INGÉNIEUR. PRÉVOIR MOULURE DE FINITION MF1 ENTRE LE NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER ET LA BASE MÉTALLIQUE DU GARDE-CORPS EXISTANT.



TRANSITION ENTRE LA CÉRAMIQUE CONSERVÉE ET LE BOIS D'INGÉNIEUR EXISTANT À RECOUVRIR. LES DEUX FINIS EXISTANTS SONT AU MÊME NIVEAU. PRÉVOIR NOUVELLE MOULURE DE FINITION MF2 ENTRE LE NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER ET LA CÉRAMIQUE EXISTANTE CONSERVÉE.



FINITION DE BOIS NE SONT PAS À PEINDRE. PROTÉGER LES SURFACES LORS DES TRAVAUX.




RÉPARATION NÉCESSAIRE AVANT LES TRAVAUX DE PEINTURE



LES PORTES ET CADRES EXISTANTS ET PANNEAUX MURAUX AVEC FINITION DE BOIS NE SONT PAS À PEINDRE. S'ASSURER DE PROTÉGER LES SURFACES LORS DES TRAVAUX.



PROTÉGER LES SURFACES DES CLOISONS AMOVIBLES EXISTANTES LORS DES TRAVAUX.




RÉPARATION NÉCESSAIRE AVANT LES TRAVAUX DE PEINTURE



"TOUS DROITS RÉSERVÉS 2025" SALEM ARCHITECTURE



L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES, DIMENSIONS ET INDICATIONS AUX PLANS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE PRISES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN À L'AIDE D'UNE ÉCHELLE. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.



01	2025.07.03	ÉMIS POUR SOUMISSION
No.	DATE	RÉVISIONS

CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR CONSTRUCTION SEULS LES DOCUMENTS "ÉMIS POUR CONSTRUCTION" SCÉLLÉS ET SIGNÉS PAR L'ARCHITECTE POURRONT ÊTRE UTILISÉS POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

ARCHITECTE : SALEM ARCHITECTURE
Jad Salem, architecte jad@salem.archi
www.salemarchitecture.ca
5056 Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Qc. Suite 202
t: (514) 836-1810

PROJET : RÉFECTION DES SALLES DE BANQUET DU CENTRE COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL D'OUTREMONT (CCI)
999 AVE. MCEACHRAN, OUTREMONT QC. H2V 3E6

TITRE DE LA PAGE : PHOTOS DE L'EXISTANT

Conçu par : JS	Échelle : TEL QU'INDIQUÉ	Dossier : 25016
Dessiné par : MdB	No de Dossier du Client :	No de Page :
Vérifié par : JS	Date : JUIN 2025	A-001
Émission :		

224 SALLE D'ARTS PLASTIQUES / GARDERIE



TRANSITION EXISTANTE ENTRE LES 2 NOUVEAUX REVÊTEMENTS DE PLANCHER AU CENTRE DE LA PORTE EST À RETIRER POUR INSTALLATION DU NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER.



TRANSITION ENTRE LA CÉRAMIQUE CONSERVÉE ET LE BOIS D'INGÉNIEUR EXISTANT À RECOUVRIR. LES DEUX FINIS EXISTANTS SONT AU MÊME NIVEAU. PRÉVOIR NOUVELLE MOULURE DE FINITION MF2 ENTRE LE NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER ET LA CÉRAMIQUE EXISTANTE CONSERVÉE.



LES PORTES ET CADRES EXISTANTS EN ACIER SONT À PEINDRE TEL QUE LA COULEUR INDIQUÉE SUR A-700.

